
Carte de commande et d'alimentation
Consigne de position x_c
Adaptateur de consigne
u_c
+
−
u_ε
Correcteur
u_{cc}
+
−
u
Ampli
u_m
Moteur
ω_m
$\int$
θ_m
Réducteur épicycloïdal
θ_v
Vis-écrou
x_s
u_{ct}
Génératrice tachymétrique
u_{cp}
Potentiomètre
θ_p
Réducteur à roue et vis sans fin